



## FICHE SIGNALÉTIQUE

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Aut. TransCanadienne,  
Baie d'Urfé, QUEBEC, H9X 0A2  
CANADA

<b>Fluval Masse Filtrante</b>
<b>Opti-Carb</b>
<b>A1504</b>

Page 1 of 3

Section I. Identification et utilisation du produit		Section II. Ingrédients dangereux
Nom du produit	Fluval Opticarb	Ce produit ne contient pas d'ingrédients dangereux
Formule chimique	Mélange	
Famille chimique	Mélange	
Utilisation	Conditionneur d'eau	
	(Charbon activé)	

Section III. Données physiques	
État physique et apparence/Odeur	Sans odeur, granules, noir
pH	Non applicable
Volatilité	Non applicable
Point de congélation	Non applicable
Point d'ébullition	Non applicable
Gravité spécifique	Non applicable
Densité de vapeur	Non applicable
Pression de vapeur	Non applicable
Taux d'évaporation	Non applicable
Solubilité	Insoluble dans l'eau

Section IV. Risques d'incendie et d'explosion
<p>Le charbon activé s'enflamme difficilement et a tendance à brûler lentement sans produire de fumée ou de flammes. Des gaz toxiques se formeront pendant la combustion.</p> <p>Les produits de la combustion peuvent inclure de la fumée et des oxydes de carbone. Matériaux laisser a brûlé pour de longues périodes dans des espaces restreints, peuvent produire des quantités de monoxyde de carbone qui atteindront la limite d'explosion la plus basse. Sous certaines conditions, la poussière peut être un danger d'explosion. Le charbon activé déjà utilisé peut produire d'autres produits de combustion.</p>



## FICHE SIGNALÉTIQUE

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Aut. TransCanadienne,  
Baie d'Urfé, QUEBEC, H9X 0A2  
CANADA

**Fluval Masse Filtrante**

**Opti-Carb**

**A1504**

Page 2 of 3

### Section V. Données sur la réactivité

Ce produit est stable sous les conditions spécifiques d'entreposage, d'expédition et d'utilisation.  
Le contact avec des oxydants forts comme l'ozone, l'oxygène liquide, le chlore, permanganate, etc. peut amener à une combustion rapide. Éviter les contacts avec les acides forts.  
Produits de décomposition dangereux : Oxydes de carbone  
Polymérisations dangereuse : ne surviennent pas.

### Section VI. Propriétés toxicologiques

#### Voies d'absorption

Effets d'une exposition aiguë	Non documenté
Contact oculaire	Non corrosif, mais comme la plupart des matériaux sous forme de particules, peut causer des irritations physiques moyennes.
Contact cutané	Non corrosif et n'est pas un irritant primaire de la peau. Une irritation moyenne est possible due à l'action abrasive de la poussière.
Inhalation	Possibilité d'une irritation moyenne de l'appareil respiratoire due à l'action asséchante et abrasive de la poussière.
Ingestion	Aucun effet nuisible connu.
Effets chroniques d'une surexposition	Non listé

### Section VII. Premiers soins

Contact oculaire	Rincer avec une quantité d'eau abondante. Contacter une aide médicale immédiatement si l'irritation persiste.
Contact cutané	Nettoyer avec de l'eau et du savon. Contacter une aide médicale si l'irritation persiste.
Inhalation	Se déplacer dans un endroit où l'air est frais. Contacter une aide médicale si des symptômes gastro-intestinaux se développent.
Ingestion	Donner un ou deux verres d'eau à boire. Contacter une aide médicale si des symptômes gastro-intestinaux se développent.



## FICHE SIGNALÉTIQUE

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Aut. TransCanadienne,  
Baie d'Urfé, QUEBEC, H9X 0A2  
CANADA

**Fluval Masse Filtrante**

**Opti-Carb**

**A1504**

Page 3 of 3

### Section VIII. Mesures préventives

Vêtements de protection	Lunettes de sécurité avec des côtés protecteurs. Porter des vêtements appropriés qui résistent à la poussière.
Fuites ou déversement	Nettoyer le déversement d'une façon à ne pas faire de la poussière dans l'air. Manipuler selon les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Ces pratiques incluent d'éviter les contacts non nécessaires, et l'enlèvement des matériaux de yeux, de la peau et des vêtements.
Élimination des résidus	Les granules de charbon activé dispersées peuvent être recyclées. Disposer du charbon inutilisé dans une installation permise pour les déchets non dangereux. Le charbon utilisé devrait être disposé conformément selon les lois applicables.
Entreposage et manipulation	Conserver le produit dans un contenant sec et bien fermé. Maintenir l'endroit propre. Conserver loin des oxydants forts comme l'ozone, l'oxygène liquide, le chlore, les permanganates, etc. Suivre les bonnes pratiques de manipulation et de conservation pour minimiser les déversements, la génération de particules de poussières et déversements, la génération de particules de poussières sur les surfaces exposées.

### Section IX. Mesures de protection

Vêtements de protection	Lunettes de sécurité avec des côtés protecteurs. Porter des vêtements appropriés qui résistent à la poussière. Nettoyer les vêtements contaminés et l'équipement protecteur avant de le réutiliser.
Contrôles d'ingénierie	Aucun.

### Section X. Autres renseignements

Précautions particulières et commentaires	Aucun.
---	--------

Préparée par : Rolf C. Hagen Inc.  
(514) 457-0914

Validée le 31 octobre 2008