

**Supplément ExoTerra****Mistimize****PT1980 PT1981 PT1982**

Page 1 of 3

<b>Section I. Identification et utilisation du produit</b>		<b>Section II. Ingrédients dangereux</b>
Nom du produit	Exoterra Mistimize	Aucun.
Formule chimique	Mélange	
Famille chimique	Mélange	
Utilisation	Traitement pour l'eau	

<b>Section III. Données physiques</b>	
État physique et apparence/Odeur	Liquide bleu transparent dégageant une odeur caractéristique.
pH	7.8-8
Volatilité	Non disponible.
Point de congélation	Non disponible.
Point d'ébullition	Non disponible.
Gravité spécifique	1.029-1.031
Densité de vapeur	Non disponible.
Pression de vapeur	Non disponible.
Taux d'évaporation	Non disponible.
Solubilité	Soluble dans l'eau.

<b>Section IV. Risques d'incendie et d'explosion</b>
Ininflammable.

**Supplément ExoTerra****Mistimize****PT1980 PT1981 PT1982**

Page 2 of 3

**Section V. Données sur la réactivité**

Produit stable dans les conditions normales d'utilisation.

**Section VI. Propriétés toxicologiques****Voies d'absorption**

Effets d'une exposition aiguë	Très faible toxicité orale et dermique.
Contact oculaire	Irritation possible en cas de contact avec les yeux.
Contact cutané	Irritation possible par contact prolongé.
Inhalation	Non disponible.
Ingestion	Irritation possible des voies gastro-intestinales.
Effets chroniques d'une surexposition	Non disponible.

**Section VII. Premiers soins**

Contact oculaire	Rincer à grande eau de 10 à 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact cutané	Rincer la peau avec une grande quantité d'eau.
Inhalation	Non disponible.
Ingestion	Contacteur un médecin.

<b>Supplément ExoTerra</b>
<b>Mistimize</b>
<b>PT1980 PT1981 PT1982</b>

<b>Section VIII. Mesures préventives</b>	
Vêtements de protection	Non requis.
Fuites ou déversement	Rincer les lieux à grande eau.
Élimination des résidus	Peuvent être éliminés avec les eaux usées.
Entreposage et manipulation	Entreposage standard.

<b>Section IX. Mesures de protection</b>	
Vêtements de protection	Bottes et gants de caoutchouc.
Contrôles d'ingénierie	Sans objet.

<b>Section X. Autres renseignements</b>	
Précautions particulières et commentaires	Sans objet.